

## Declaración de Alerta de Riesgo a la Seguridad. Tipo R.A.V.

### Identificación de la Alerta de Riesgo

Identificación del Modelo		
Marca	Modelo	Otros datos
BMW	G310GS, G310R, G400GT, C400X	Fabricados en Brasil, India, República de Corea entre el 21/04/2016 y el 08/08/2019.
Descripción		
Datos Complementarios	E1 * 168/2013 * 00017, e1 * 168/2013 * 00052, e1 * 168/2013 * 00062; códigos modelo: G 310 GS (K02) — 0G02, 0G12, 0G22G 310 R (K03) — 0G01, 0G11, 0G21C 400 GT (K08) — 0C06, 0C16, C 400 X (K09) — 0C09, 0C19	
Entidad emisora de la alerta	PORTUGAL	
Fecha origen de la alerta	27/09/2019	

### Naturaleza del Riesgo: Lesiones

La corrosión superficial puede tener lugar dentro de un émbolo no anodizado, la corrosión puede afectar a la distancia del recorrido del pistón, afectando el rendimiento del freno y aumentando el riesgo de accidente.