

Declaración de Alerta de Riesgo a la Seguridad. Tipo R.A.V.

Identificación de la Alerta de Riesgo

Identificación del Modelo		
Marca	Modelo	Otros datos
GRUPO PSA	CITROEN C3 IV, JUMPY II PEUGEOT 308II, EXPERT3	C3 IV: Fabricados entre el 12/01/2018 y el 17/06/2019. JUMPY II: Fabricados en Francia entre el 25/02/2014 y el 27/06/2016. EXPERT3: Fabricados entre el 25/02/2014 y el 29/06/2016. 308II: Fabricados entre el 12/01/2017 y el 30/03/2018
Descripción		
Datos Complementarios	C3 IV: E2 * 227/46 * 0003 * 56, e2 * 2007/46 * 0003 * 57, e2 * 207/46 * 0060 * 23;Números de identificación de los vehículos:VF7SXHSMRVKT635888 y VFSXDNYKT639941 JUMPY III: E2 * 2007/46 * 0045 * 10, e2 * 2007/46 * 0045 * 12, e2 * 2007/46 * 0045 * 15;Números de identificación de los vehículos:VF7XS9H0EZ011527 a VF7XT9H0GZ034460 Expert 3: E2 * 2007/46 * 0046 * 10, E2 * 2007/46 * 0046 * 12, E2 * 2007/46 * 0046 * 15;Números de identificación de los vehículos:VF3XS9H0EZ010829 a VF3XS9HCHZ000876 308II: E2 * 2007/46 * 0405 * 16, e2 * 2007/46 * 0405 * 18	
Entidad emisora de la alerta	FRANCIA	
Fecha origen de la alerta	27/09/2019	

Naturaleza del Riesgo: Lesiones, Medioambiental

CITROËN C3 IV: La unidad de control del airbag puede ser defectuosa, en consecuencia, los airbags podrían no desplegarse en caso de accidente, lo que incrementa el riesgo de lesiones a los ocupantes.

CITROËN JUMPY III: El soporte del contrapeso situado bajo el suelo trasero puede romperse y en consecuencia puede desprenderse, lo que supone un riesgo para el resto de usuarios de la vía.

PEUGEOT EXPERT: El soporte del contrapeso situado bajo el suelo trasero puede romperse y en consecuencia puede desprenderse, lo que supone un riesgo para el resto de usuarios de la vía.

PEUGEOT 308II: Como consecuencia de un motor con puesta a punto defectuosa, el filtro de partículas podría dañarse, en consecuencia, la emisión de partículas podría superar los límites estipulados.