

## Declaración de Alerta de Riesgo a la Seguridad. Tipo R.A.V.

### Identificación de la Alerta de Riesgo

Identificación del Modelo		
Marca	Modelo	Otros datos
OPEL	COMBO E	Turismo con código PRO AJ3 (solo en el lado del conductor del airbag) con código Opor: 19-C-130 (E191904472)
CITROËN	JUMPY, SPACETOURER	Jumpy, Spacetourer: Fabricados en Francia entre el 06/10/2015 y el 01/08/2019.
Descripción		
Datos Complementarios	COMBO E: E2 * 2007/46 * 0623 * 03, e2 * 2007/46 * 0623 * 04, e2 * 2007/46 * 0623 * 05, e2 * 2007/46 * 0623 * 06, e2 * 2007/46 * 0623 * 07  JUMPY, SPACETOURER: E2 * 2007/46 * 0530 * 00 a * 09, e2 * 2007/46 * 0531 * 00 a * 06; tipo:V	
Entidad emisora de la alerta	PORTUGAL, ALEMANIA	
Fecha origen de la alerta	14/12/2019	

### **Naturaleza del Riesgo: Lesiones**

Opel Combo: El cinturón de seguridad de pasajeros delantero no se ha instalado correctamente durante la producción. En consecuencia, el cinturón de seguridad no puede retener al pasajero lo suficiente en caso de accidente, lo que aumenta el riesgo de lesión.

Jumpy, Spacetourer: La bola sobre la suspensión podría soltarse. Esto merma la estabilidad direccional de vehículo, lo que incrementa el riesgo de accidente.