

Declaración de Alerta de Riesgo a la Seguridad. Tipo R.A.V.

Identificación de la Alerta de Riesgo

Identificación del Modelo		
Marca	Modelo	Otros datos
QUADRO	QUADRO 3	Fabricadas en Italia
Descripción		
Datos Complementarios		
Entidad emisora de la alerta	ITALIA	
Fecha origen de la alerta	25/01/2020	

Naturaleza del Riesgo: Lesiones

El respaldo (sissy bar) no es lo suficientemente fuerte y podría romperse. Esto puede provocar la pérdida de la carga, lo que supone un riesgo para el resto del tráfico.