

Declaración de Alerta de Riesgo a la Seguridad: Tipo R.A.V.

Identificación de la Alerta de Riesgo

Marca	Modelo	Otros datos
VW	<p>Alerta 1: Amarok, Caddy, Crafter, T5, T6, Polo.</p> <p>Alerta 2: AMAROK, CADDY, CRAFTER, T5, T6.</p> <p>Alerta 3: BORA, CLASSICO, FOX, GOLF, JETTA, NEW BEETLE, PASSAT, POLO, SURAN, SAVEIRO, TIGUAN, TOUAREG, WAGON.</p>	<p>Alerta 1: fabricados en Alemania entre el 29 de abril de 2008 y el 7 de marzo de 2016.</p> <p>Alerta 2: fabricados entre el 17 de enero de 2006 y el 16 de enero de 2018.</p> <p>Alerta 3: fabricados entre el 6 de enero de 2006 y el 19 de diciembre de 2018.</p>
Descripción		
Datos Complementarios	<p>Alerta 1: E1 * 2007/46 * 0356, e1 * 2001/116 * 0252, e1 * 2007/46 * 0217, e1 * 2007/46 * 1614, e1 * 2007/46 * 1613, e1 * 2007/46 * 1619, e1 * 2001/116 * 0220, e1 * 2001/116 * 0289, e1 * 2007/46 * 0130, e1 * 2007/46 * 1783, Tipos:2H, 2K, 2KN, SYN2E, SYN1E, SZN1E, 7HC, 7HMA, 7J0, AW.</p> <p>Alerta 2: E1 * 2007/46 * 0356, e1 * 2001/116 * 0252, e1 * 2007/46 * 0217, e1 * 2007/46 * 1614, e1 * 2007/46 * 1613, e1 * 2007/46 * 1619, e1 * 2001/116 * 0220, e1 * 2001/116 * 0289, e1 * 2007/46 * 0130, Tipos:2H, 2K, 2KN, SYN2E, SYN1E, SZN1E, 7HC, 7HMA, 7J0</p> <p>Alerta 3: E1 * 2007/46 * 0539, e1 * 2007/46 * 0623, e1 * 2001/116 * 0301, e1 * 2001/116 * 0450, e1 * 96/79 * 0071, e1 * 98/14 * 0071, e1 * 2001/116 * 0071, e1 * 2001/116 * 0106, Types:16, AU, 5Z, 5N, 1J, 9C,</p>	<p>Alerta 1: Llamada a revisión: 01E3.</p> <p>Alerta 2: Llamada a revisión: 01E4.</p> <p>Alerta 3: Llamada a revisión: 01D7.</p>

	AW, 7L, 7P, 7PH, e1 * 2007/46 * 1783, e1 * 2001/116 * 0203, e1 * 2007/46 * 0376, e1 * 2007/46 * 0403	
Entidad emisora de la alerta	ALEMANIA	
Fecha origen de la alerta	21/02/2020	

Naturaleza del Riesgo: Lesiones.

Alerta 1: Los vehículos utilizados inicialmente para uso interno de Volkswagen AG podrían no haber sido modificados correctamente antes de que fueran vendidos al público en general. Existe la posibilidad de que algunos sistemas de seguridad de estos vehículos no se hayan modificado correctamente para el uso en la vía pública.

Alerta 2: Los vehículos utilizados inicialmente para uso interno de Volkswagen AG podrían no haber sido modificados correctamente antes de que fueran vendidos al público en general. Existe la posibilidad de que algunos sistemas de seguridad de estos vehículos no se hayan modificado correctamente para el uso en la vía pública.

Alerta 3: Los vehículos utilizados inicialmente para uso interno de Volkswagen AG podrían no haber sido modificados correctamente antes de que fueran vendidos al público en general. Existe la posibilidad de que algunos sistemas de seguridad de estos vehículos no se hayan modificado correctamente para el uso en la vía pública.