

## Declaración de Alerta de Riesgo a la Seguridad. Tipo R.A.V.

### Identificación de la Alerta de Riesgo

Identificación del Modelo		
Marca	Modelo	Otros datos
BMW	C400X, C400GT	Fabricadas en Alemania entre el 08/03/2018 y el 18/01/2020.
Descripción		Llamada a revisión: 0000321100
Datos Complementarios	Modelo: C 400 X (K08), C 400 GT (K09), e1 * 168/2013 * 00062	
Entidad emisora de la alerta	Portugal	
Fecha origen de la alerta	03/04/2020	

### Naturaleza del Riesgo: Lesiones

La posición de los cables Bowden a nivel de la mariposa de admisión permite que se acumule agua en ellos. Al conducir a temperaturas inferiores a cero grados, los cables pueden quedar bloqueados por el hielo, afectando al control del acelerador e incrementando el riesgo de accidente.