

Declaración de Alerta de Riesgo a la Seguridad. Tipo R.A.V.

Identificación de la Alerta de Riesgo

Identificación del Modelo		
Marca	Modelo	Otros datos
Triumph	Touring Range Trophy A1, Trophy SE	Fabricadas en Reino Unido entre el
	A1, Trophy SE A1 Launch	18/06/2012 y el 05/10/2016
Descripción	E11 * 2002/24 * 1511	Llamada a revisión: SRAN574.
Datos Complementarios		
Entidad emisora de la alerta	Reino Unido	
Fecha origen de la alerta	17/04/2020	

Naturaleza del Riesgo: Lesiones

El enrutado del manguito del freno delantero está mal situado, esto puede afectar al cableado del interruptor de encendido. Esto puede afectar al sistema de iluminación, con el consiguiente riesgo de accidente.