

Declaración de Alerta de Riesgo a la Seguridad: Tipo R.A.V.

Identificación de la Alerta de Riesgo

Marca	Modelo	Otros datos
BMW	M6 GRAN COUPE, BMW X6	Fabricados en Alemania entre el 21/11/2019 a 24/01/2020.
Descripción		
Datos Complementarios	M6 Gran Coupé: E1 * 2007/46 * 0361 *, tipo: M5/M6 X6: E1 * 2007/46 * 2020, tipo: G6X	Llamada a revisión: X6 0051860400 M6 GRAN COUPE: 0063700100
Entidad emisora de la alerta	ALEMANIA	
Fecha origen de la alerta	17/04/2020	

Naturaleza del Riesgo: Incendio, Lesiones.

M6: La tercera luz de freno puede tener una conexión a rosca insegura. La luz puede llegar a soltarse, lo que constituye un riesgo para el resto del tráfico.

X6: El spoiler superior podría haber sido fabricado de manera inadecuada. En consecuencia, puede llegar a desprenderse en marcha, lo que incrementa el riesgo de accidente.