

Declaración de Alerta de Riesgo a la Seguridad. Tipo R.A.V.

Identificación de la Alerta de Riesgo

Identificación del Modelo		
Marca	Modelo	Otros datos
HONDA	CRF1100A/D	Fabricadas en Japón entre el 11 de julio y el 1 de noviembre de 2019.
Descripción		
Datos Complementarios	E4 * 168/2013 * 00115 * 00, e4 * 168/2013 * 00118 * 00	Llamada a revisión: 3LL
Entidad emisora de la alerta	PORTUGAL	
Fecha origen de la alerta	23/02/2021	

Naturaleza del Riesgo: Lesiones

Se aplicó una grasa excesiva al anillo O del pistón del depósito en el modulador ABS (sistema antibloqueo). Como consecuencia de ello, las materias extrañas pueden adherirse a la grasa y quedar aplastadas en la válvula de retención durante el frenado, provocando fugas de presión de entrada y aumento de la distancia de frenado.