

Declaración de Alerta de Riesgo a la Seguridad. Tipo R.A.V.

Identificación de la Alerta de Riesgo

Vehículo Turismo		
Marca	Modelo/s	Otros Datos
MITSUBISHI	OUTLANDER	Modelos fabricados en Holanda entre 2014 y 2015
Descripción		
Datos Complementarios	Mitsubishi Outlander PHEV, 2014: e1*2001/116*0406*19 Mitsubishi Outlander PHEV, 2014/2015: e1*2001/116*0406*20 - e1*2001/116*0406*21 Mitsubishi Outlander PHEV 2015: e1*2001/116*0406*22	
Entidad emisora de la alerta	Polonia	
Fecha origen de la alerta	30/06/2017	

Naturaleza del Riesgo: Lesiones

Observaciones: Se ha detectado un mal funcionamiento del software del motor y las bujías no funcionan correctamente. Como consecuencia, la batería principal puede no estar cargada llevando el vehículo a detenerse debido al bajo estado de la batería, con el consiguiente peligro para los pasajeros y otros usuarios de la vía.