

Fecha | 12 / 01 / 2015
Referencia | 2015-DSV-019

Asunto: Presentados 18 informes denuncia por más de 30 irregularidades en conservación y mantenimiento de carreteras y vías públicas.

Como consecuencia de la documentación obtenida, el seguimiento y la investigación realizada por el Instituto de Seguridad Vial del Motociclista, dentro del programa "V3AP", se han presentado con fecha de hoy 18 informes dónde se denuncian diferentes incidencias que ponen en grave riesgo la seguridad vial de los ciudadanos y que suponen un claro incumplimiento de la Ley.

Las provincias afectadas por los informes has sido: Barcelona, Valencia, Salamanca, Soria, Zaragoza, Huesca, Toledo y Lérida.

La denuncia de las incidencias y su análisis se ha centrado sobre los siguientes aspectos:

1. Señalización de peligro que indica peligros inexistentes. 6 situaciones.
2. Deficiencias graves sobre señalización de Pasos a Nivel: 8 situaciones.
3. Presencia de áridos en la calzada. 2 situaciones.
4. Barreras de contención y seguridad defectuosas. 1 situación.
5. Deficiencias graves en la impermeabilidad de accesos a autopistas y autovías: 1 situación.

Por otro lado, se ha dado curso al informe denuncia "Contenedores que ponen en peligro la seguridad vial... el caso concreto de la ciudad de Fraga", dónde y a modo de ejemplo se han reflejado 13 zonas de alto riesgo para la seguridad de los ciudadanos, fijándose una serie de recomendaciones.

En la ciudad de Fraga, provincia de Huesca, se ha localizado durante un tiempo superior a un año, la instalación incorrecta de contenedores para la gestión de residuos orientados para su uso desde la calzada. De esta forma se obliga a los peatones a permanecer de forma indebida en la calzada poniendo en peligro la seguridad del tráfico y su integridad, e incumpliendo el Reglamento General de Circulación (RD 1428/03) en el artículo 121.1.

Mediante el informe se ha solicitado la orientación de los contenedores hacia las zonas peatonizadas y la recolocación de contenedores en esas zonas con fácil y seguro acceso para los peatones.

Para más información: seguridadvial@mutuamotera.es

12 de enero de 2015
Dirección

