Departamento de Seguridad Vial

C/Pio Baroja nº 11 Fraga (Huesca)

seguridadvial@mutuamotera.es





Fecha Referencia 17 / 01 / 2015 RAS_2015_009_RAV

Declaración de Alerta de Riesgo a la Seguridad. Tipo R.A.V.

Identificación de la Alerta de Riesgo

Referencia	RAS_2015_009_RAV
	RAPEX 01 2015_alt 10
Modelos	Otros datos
107	
Homologación: e11*2001/116*0237 Unidades fabricadas entre el 20 de junio de 2013 al 27 de	
agosto de 2013	
Lugar de origen: Republica Checa.	
Alerta europea lanzada desde Malta.	
	Modelos 107 Homologación: e11*2001/116*0237 Unidades fabricadas entre el 20 d agosto de 2013

Exposición de hechos y observaciones

El riesgo de fractura de los vástagos de amortiguador podría provocar la pérdida de un comportamiento dinámico estable y por tanto, del control del vehículo, pudiendo ser causa origen de accidente.

Riesgo asociado	Accidente por pérdida de estabilidad.	
Imagen ejemplo para mejor identificación		
I		
Firma Inspector Identificación: ISVM-RAC-01. Fdo. Juan Carlos Toribio.		Sello registro de la organización ciudadana denunciante.