

Declaración de Alerta de Riesgo a la Seguridad. Tipo R.A.V.

Identificación de la Alerta de Riesgo

Vehículo Turismo		
Marca	Modelo/s	Otros Datos
SUZUKI	JIMNY	
Descripción		
Datos Complementarios		
Entidad emisora de la alerta	Comunidad de Madrid	
Fecha origen de la alerta	31/07/2015	



Naturaleza del Riesgo: Accidente de Tráfico

Observaciones: Se ha detectado que en algunas unidades existen fragmentos de resina que se generan en el interior de la Unidad de Control Hidráulico del freno durante el proceso de ensamblado por presión, debido a condiciones inapropiadas de los componentes. Dichos fragmentos podrían quedar atrapados en la válvula de control hidráulico, y podrían causar una pérdida de estabilidad del vehículo debido al retraso en el control de la presión cuando el sistema de frenos antibloqueo (ABS) sea activo.

Suzuki Motor España ha solicitado por escrito a los propietarios de dichos vehículos la necesidad de pasar un revisión en un concesionario oficial.