

Declaración de Alerta de Riesgo a la Seguridad. Tipo R.A.V.

Identificación de la Alerta de Riesgo

Vehículo Turismo		
Marca	Modelo/s	Otros Datos
Mercedes	Alerta 1: Clase C Alerta 2: SL y SLK Alerta 3: Clase A, B y GLA	Alerta 1: Fabricados en 02/2016 Alerta 2: Fabricados entre 19/03/2014 y 13/05/2014 Alerta 3: Fabricados entre 03/2016 y 04/2016
Descripción		
Datos Complementarios	- Alerta 1: 204, 204 K; Homologación: e1*2001/116*0431*38 ff, e1*2001/116*0457*31 ff - Alerta 2: R 172 AMG, EC No: e1*2007/46*0857*02 , Tipo: R 172, EC No: e1*2007/46*0548*08 , Tipo: R 231 AMG, EC No: e1*2001/116*0248*07 , Tipo: R 231, EC No: e1*98/14*0169*20 -Alerta 3: Tipo: 245 G EC: e1*2001/116*0470*16	
Entidad emisora de la alerta	Alemania	
Fecha origen de la alerta	05/08/2016	



Naturaleza del Riesgo: Incendio, Lesiones.

Observaciones:

- Alerta 1: La cubierta instalada en la parte inferior del compartimento motor puede estar incorrectamente instalada y entrar en contacto con el sistema de escape, lo que podría provocar un incendio.
- Alerta 2: El airbag frontal del pasajero puede no estar correctamente instalado y partes de él podrían proyectarse contra el usuario cuando se activa.
- Alerta 3: Un montaje incorrecto de la caja de fusibles puede provocar un incendio y la pérdida de soporte eléctrico. En caso de una pérdida de contacto de los fusibles, el motor puede dejar de funcionar inesperadamente, perder la asistencia a la dirección, el sistema SRS (ejemplo Airbags), el ESP o el panel de instrumentos.