

Declaración de Alerta de Riesgo a la Seguridad. Tipo R.A.M.

Identificación de la Alerta de Riesgo

	<u> </u>	
Identificación del Modelo		
Marca	Modelo	Otros datos
Yamaha	XSR700	
Descripción		
Datos Complementarios		
Entidad emisora de la alerta	Generalidad de Cataluña	
Fecha origen de la alerta	25/11/2016	



Naturaleza del Riesgo: Accidente de Tráfico

Observaciones: El cableado del interruptor principal pasa por el lado izquierdo de la pipa de dirección, y se conecta a la instalación principal bajo el depósito de combustible. En algunas unidades se ha comprobado que el cable puede desgastarse debido al rozamiento con la guía metálica ubicada en la pipa de dirección. En el peor de los casos puede quedar al descubierto el hilo de cobre, lo que puede desembocar en un cortocircuito entre el bastidor y el cableado del interruptor principal provocando que el fusible principal salte.