

Declaración de Alerta de Riesgo a la Seguridad. Tipo R.A.M.

Identificación de la Alerta de Riesgo

Identificación del Modelo		
Marca	Modelo	Otros datos
DUCATI	SCRAMBLER, SCRAMBLER SIXTY2	SCRAMBLER (Años 2015 al 2017) SCRAMBLER SIXTY2 (Años 2016-2017)
Descripción		
Datos Complementarios		
Entidad emisora de la alerta	Comunidad Valenciana	
Fecha origen de la alerta	03/02/2017	



Naturaleza del Riesgo: Accidente de tráfico

Observaciones: La tuerca de retención del pivote del soporte lateral puede aflojarse y perderse. En dicho caso, el sensor del interruptor de la pata de cabra podría no detectar su posición, dando lugar a una parada repentina del motor (con la pata de cabra levantada), o se podría conducir con el soporte lateral extendido.