


## Declaración de Alerta de Riesgo a la Seguridad. Tipo R.A.V.

### Identificación de la Alerta de Riesgo

Vehículo Turismo		
Marca	Modelo/s	Otros Datos
MAZDA	MAZDA 3	Motor de gasolina fabricados en México entre el 24/09/2015 y el 16/10/2015
Descripción		
Datos Complementarios	Homologación: e11*2001/116*0262; Tipo: BL	
Entidad emisora de la alerta	Alemania	
Fecha origen de la alerta	17/03/2017	

**Naturaleza del Riesgo:** Incendio, lesiones

**Observaciones:** El conector de plástico entre el depósito de combustible y la boquilla del manguito de ventilación puede romperse. La causa puede estar en una posible deformación del depósito durante el proceso de fabricación. En el peor de los casos se puede producir fuga de combustible por dicha soldadura, incrementándose el riesgo de incendio.