Fecha: 14/08/2018

Ref.: RAS_2018_066_RAV

Declaración de Alerta de Riesgo a la Seguridad. Tipo R.A.V.

Identificación de la Alerta de Riesgo

Identificación del Modelo		
Marca	**Modelo**	**Otros datos**
BMW	X5, X6	Modelos fabricados en Alemania entre 09/06/2018 y 11/06/2018
Descripción		
Datos Complementarios	e1*2007/46*0421*10-22, e1*2007/46*0412*08-17, e1*2007/46*0454*11-22; Tipos: X5, X6, X-N1	
Entidad emisora de la alerta	Alemania	
Fecha origen de la alerta	14/08/2018	

Naturaleza del Riesgo: Lesiones

El cojinete del brazo izquierdo de la dirección no es el correcto. Como consecuencia podría romperse y perderse la dirección del vehículo.