

Declaración de Alerta de Riesgo a la Seguridad. Tipo R.A.V.

Identificación de la Alerta de Riesgo

Identificación del Modelo		
Marca	Modelo	Otros datos
HONDA	CRF1000, CRF1000A,	Fabricados en Japón entre los
	CRF1000D, CRF1000A2,	años 2016, 2017, 2018
	CRF1000D2	
Descripción		
Datos Complementarios	Modelo: 2016 - 2018.	
	Homologación:	
	e4*2002/24*3185*00,	
	e4*168/2013*00033*00,	
	e4*168/2013*00033*01,	
	e4*168/2013*00033*02;	
Entidad emisora de la alerta	Portugal	
Fecha origen de la alerta	03/09/2018	

Naturaleza del Riesgo: Lesiones

El anillo de seguridad de la base principal puede romperse fácilmente, como consecuencia la motocicleta puede caerse cuando se coloca sobre el soporte o incluso podría llegar a soltarse en plena marcha.