

## Declaración de Alerta de Riesgo a la Seguridad. Tipo R.A.V.

---

### Identificación de la Alerta de Riesgo

Identificación del Modelo		
Marca	Modelo	Otros datos
MV Agusta	F1, B1, B3	Fabricadas en Italia entre el 12/03/2018 y el 30/04/2018
Descripción		
Datos Complementarios		
Entidad emisora de la alerta	Reino Unido	
Fecha origen de la alerta	21/09/2018	

### Naturaleza del Riesgo: Lesiones

En algunos modelos, la horquilla tiene un soporte del eje con un espacio excesivo en el juego de sujeción de la rueda. Este defecto puede causar el mal funcionamiento de la horquilla y provocar la pérdida de control del vehículo.