

Declaración de Alerta de Riesgo a la Seguridad. Tipo R.A.V.

Identificación de la Alerta de Riesgo

Identificación del Modelo		
Marca	Modelo	Otros datos
HONDA	ACCORD, CITY, CR-V, JAZZ, INSIGHT, PILOT, TSX	Fabricados entre 2010 y 2015 en EE UU, CHINA, JAPÓN, REINO UNIDO y TURQUÍA
Descripción		
Datos Complementarios	GG3;GG5;GG6;GE6;GP1;ZE2;YF3;YF4, Números de homologación de tipo:E6 * 2001/116 * 0120 * 04; * 05; * 06;E6 * 2001/116 * 0121 * 03; * 04; * 05;E6 * 2001/116 * 0122 * 04; * 05; * 06; * 07;E6 * 2001/116 * 0113 * 03; * 04; * 05;E6 * 2001/116 * 0114 * 04; * 05; * 06;E11 * 2001/116 * 0302 * 04; * 05;E11 * 2001/116/0322 * 03;E6 * 2001/116 * 0126 * 04;E6 * 2007/46 * 0011 * 00; * 01;E6 * 2001/116 * 0125 * 04;E6 * 2007/46 * 0010 * 00; * 01;E6 * 2001/116 * 0127 * 04;E6 * 2007/46 * 0015 * 00; * 01; * 02; * 03;E6 * 2001/116 * 0115 * 05; * 06; * 07; * 08;E11 * 2001/116 * 0254 * 04;E11 * 2001/116 * 0271 * 03;E11 * 2001/116 * 0292 * 04;E11 * 2001/116 * 0293 * 06;E11 * 2001/116 * 0294 * 03; * 04; * 05; * 06;E11 * 2001/116 * 0301 * 03; * 04; * 05;E6 * 2001/116 * 0128 * 04;E6 * 2007/46 * 0016 * 00; * 01; * 02; * 03;E6 * 2001/116 * 0131 * 02;E6 * 2007/46 * 0013 * 00; * 01; * 02; * 03;E6 * 2001/116 * 0132 * 02;E6 * 2007/46 * 0014 * 00; * 01; * 02;E6 * 2007/46 * 0012 * 00; * 01; * 02;E6 * 2001/116 * 0130 * 00; * 01; * 02; * 03; * 04;tipos:CP2;CP3;CS1;CS2;TF1;CW1;CW2;CW3;1 U.M.;2 U.M.;3 U.M.;GM2;A1;A5;FG2;A4;FD6;FD7;FD1;FD3;FD4;RE5;RE6;RE7;GG2;GG3;GG5;GG6;GE6;GG1;GG2;	
Entidad emisora de la alerta	Alemania	
Fecha origen de la alerta	18/01/2019	

Naturaleza del Riesgo: Lesiones

Un defecto en el generador del gas del airbag del asiento delantero puede provocar el inflado incontrolado la liberación de fragmentos metálicos que terminen lesionado al usuario.